

# **Obsah**

<b>Úvod .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Základní poznatky z teorie porušování kovových materiálů.....</b>	<b>8</b>
1.1 Kritéria hodnocení lomů.....	8
1.2 Teorie vzniku lomů při přetížení .....	12
1.3 Zásady fraktografie.....	16
1.4 Postup při makrofraktografické analýze.....	16
1.5 Čemu se věnujeme pozornost při SEM a EDX analýze .....	17
1.6 Co je důležité sledovat při optické metalografické analýze .....	17
1.7 Kdy aplikujeme TEM ve fraktografii .....	18
1.8 Vybrané poznatky z korozního porušení oceli .....	19
1.9 Kritéria hodnocení lomových ploch .....	20
1.10 Vybrané poznatky z teorie křehkého porušení – štěpný lom.....	24
1.11 Vybrané poznatky z teorie únavových lomů .....	26
1.12 Vybrané poznatky z teorie houževnatého porušení – tvárný lom .....	28
1.13 Etapy mikromechanismu creepového lomu .....	31
1.14 Poznámky k fraktografii antikorozních ocelí .....	42
<b>2. Fraktografické analýzy lomů a lomových ploch u Al slitin .....</b>	<b>45</b>
2.1 Fraktografie Al slitin .....	45
2.2 Některé typické příklady lomových ploch a porušení materiálu u Al slitin.....	47
<b>3. Aplikace fraktografie u Fe slitin – příklady .....</b>	<b>64</b>
3.1 Trhliny na parovodním potrubí .....	64
3.2 Lom lopatky turbogenerátoru – nízkotlaká část .....	65
3.3 Lom vrtáku .....	67
3.4 Lom torzní tyče.....	68
3.5 Porušení trubky Ø 51/7 mm .....	70
3.6 Porušení trubky Ø 40/28 mm .....	72
3.7 Degradace struktury ocele třídy 19 824 na původní lící strukturu .....	75
3.8 Překročení pracovní teploty 400 °C u chróm-niklové austenitické oceli .....	76
3.9 Poškození oporného válce průměru 1 500 mm .....	77
3.10 Poškození oporného válce průměru 750 mm .....	80
3.11 Příklad nevhodné technologie kování za tepla a cementování .....	82
3.12 Příklad vratné popouštěcí křehkosti .....	86

3.13. Příklad lomu ojnice .....	89
3.14. Příklad poškozeného čepu $\phi$ 25 x 300 mm .....	93
<b>4. Aplikace fraktografie v energetice .....</b>	<b>97</b>
4.1. Poškození odbočky parovodního potrubí .....	97
4.2. Příčiny porušení varnice .....	99
4.3. Příčiny poškození trubek ohřevu vody kotle .....	101
4.4. Příčiny předčasného poškození varnice.....	102
4.5. Příčiny poškození trubek ekonomizéru ve výrobně $HNO_3$ .....	105
4.6. Poškození trubek varnice parního kotle .....	106
4.7. Porušení trubky šotového přehříváku.....	108
4.8. Perforace trubky ekonomizéru.....	111
4.9. Poškození trubky regeneračního kotle na spalování sulfitových výluhů vznikajících při výrobě celulózy.....	113
4.10. Příčiny porušení lopatky turbogenerátoru v nízkotlaké části .....	118
4.11. Aplikace fraktografie při řešení problémů tepelného zpracování ocelí.....	120
4.12. Příčina špatného mechanického opracování válečků z ložiskové ocele 14 109 ...	122
4.13. Příčina nízké tvrdosti a praskání vrtáků na dřevo .....	124
4.14. Lom klikové hřídele .....	127
4.15. Příčina praskání ozubených kol .....	131
4.16. Příčina prasknutí trnu pro lisování Al-slitin .....	132
4.17. Příčiny nízkých hodnot tvrdosti na vložkách čelisti strojového svěráku .....	136
4.18. Příčina praskání pružin .....	137
<b>5. Aplikace fraktografie u Al slitin – příklady.....</b>	<b>141</b>
5.1. Trhliny na konstrukční součástce po mechanickém opracování .....	141
5.2. Příklad špatné slévárenské technologie a nerealizovaného vytrvrzování .....	143
5.3. Příklad výskytu trhlin v odlitém bloku motoru .....	145
5.4. Příklad výskytu trhlin u automobilových pístů po mechanickém opracování .....	148
5.5. Příklad zkoumání příčin praskání hliníkových slitin typu Al - Cu při mechanickém obrábění .....	152
5.6. Příčiny vzniku trhlin u materiálu AlMgSi0,7 .....	159
5.7. Příčina vzniku trhlin při mechanickém obrábění tyče ze slitiny EN AW 2111B (AlCuSnBi).....	163
5.8. Příčiny praskání materiálu při mechanickém opracování u slitiny AlMgSiSnBi ..	170
5.9. Prasknutí bezpečnostního dílce pro sněhový erbeg.....	176
5.10. Příčina vzniku trhlin při mechanickém obrábění tyče průměru 100 mm v důsledku přítomnosti hrubých částic chrómu .....	180

5.11. Příklad práskání týče průměru 9 mm se slitiny AlCuBiPb .....	183
5.12. Příčiny vzniku trhlin po nalisování plastové koncovky .....	186
5.13. Trhlina ve výrobku po mechanickém opracování profilu .....	189
 6. Fundamentals of fractography .....	192
6.1. Introduction to Fractography .....	192
6.2. Selected notes on corrosion fractures .....	196
6.3. Criteria for Evaluation of Fracture Faces .....	198
6.4. Selected notes on the theory of fatigue fractures.....	202
6.5. Selected notes on the theory of ductile fractures.....	205
6.6. Selected notes on the theory of brittle failures - cleavage fractures.....	207
6.7. Selected notes on the theory of creep fractures .....	211
6.8. Notes on the fractography of stainless steels .....	213
6.9.Examples of various failures .....	216
6.9.1. Cracks in the Steam Piping .....	216
6.9.2. Fracture of Turbo Generator Blade – Low Pressure Section.....	218
6.9.3. Crankshaft Fracture .....	219
6.9.4. Wood Drill Bit Fracture .....	223
6.9.5. Fracture of the Torsion Bar .....	224
6.9.6. Failure of Pipe Ø 51/7 mm .....	226
6.9.7. Failure of Pipe Ø 40/28 mm .....	227
6.9.8. Cracks in the machine parts after machining.....	230
 Anglicko – Český slovník .....	233
Literatura .....	237