

## OBSAH

### Příspěvky

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Současnost výzkumu, vývoje a inovací v ČR .....</b>   | <b>1</b>  |
| Petr Zuna   |           |
| <b>2. Využitie fraktografie pri zistovaní technologických príčin vzniku defektných a krehkých lomov ocelí .....</b> | <b>4</b>  |
| Ján Bezecký   |           |
| <b>3. The analysis of causes of pressure bottles heads destruction .....</b>  | <b>17</b> |
| Martin Švec and Pavel Kejzlar   |           |
| <b>4. Metallographic Analysis of Filiform Corrosion .....</b>   | <b>22</b> |
| Lucia Hrabčáková and Alena Mašlejová  |           |
| <b>5. Analysis of corrosion attack on Kaplan turbine blades .....</b>   | <b>27</b> |
| Jakub Horník, Petr Zuna, Michal Zoubek, Marie Svobodová and Tomáš Chmela  |           |
| <b>6. Evaluation of surface degradation of deoxidized AW-AlMg0.7Si alloy .....</b>                                  | <b>33</b> |
| Miroslava Horynová, Michaela Remešová, Lenka Klakurková, Martin Juliš, Pavel Gejdoš and Lucie Páleníková            |           |
| <b>7. Analýza provozuschopnosti potrubí pro přívod vody do energetického zařízení .....</b>                         | <b>39</b> |
| Eva Chvostová, Pavel Podaný a Pavel Konopík   |           |
| <b>8. Development of creep damage in similar weld joints of P92 steel pipe .....</b>                                | <b>45</b> |
| Petr Král, Václav Sklenička, Květa Kuchařová, Marie Svobodová, Marie Kvapilová and Jiří Dvořák                      |           |
| <b>9. Metalografické hodnocení strukturní stability litých žárupevných kobaltových slitin .....</b>                 | <b>51</b> |
| Božena Podhorná, Irena Andršová, Jiří Zýka, Karel Hrbáček a Antonín Joch  |           |
| <b>10. Příčina vzniku vad kobaltové slitiny se zvýšenou životností pro sklářské nástroje.....</b>                   | <b>57</b> |
| Petr Jonšta, Irena Vlčková, Zdeněk Jonšta a Mariusz Król  |           |
| <b>11. Provozní degradace litin s kuličkovým grafitem typu EN GJS SiMo .....</b>                                    | <b>63</b> |
| Břetislav Skrbek  |           |
| <b>12. The role of material quality in successful application of aluminium alloys .....</b>                         | <b>69</b> |
| Ludmila Kučerová, Formánek and Pavel Francisko  |           |
| <b>13. Atypické případy havárií zváraných konstrukcí.....</b>   | <b>70</b> |
| Peter Bernasovský   |           |
| <b>14. Fractographical Analysis of Screws Used for Truck Cab Holding .....</b>                                      | <b>79</b> |
| Pavel Kejzlar, Martin Švec and Zuzana Andršová  |           |
| <b>15. Analysis of the engine piston failure on the AlSi alloy base .....</b>                                       | <b>85</b> |
| Adéla Podepřelová, Vratislav Mareš and Martin Kraus   |           |
| <b>16. Failures of engineering structures caused by weld imperfections .....</b>                                    | <b>90</b> |
| Vladimír Mára, Jakub Horník, Elena Čižmárová, Jan Krčil, Pavlína Hájková  |           |
| <b>17. The Influence of microstructure on the fracture development in engineering parts .....</b>                   | <b>96</b> |
| Jakub Horník, Elena Čižmárová, Stanislav Krum, Jan Krčil and Vladimír Mára  |           |

|   |     |
|---|-----|
| <b>18. The analysis of causes of the damage of a turbine blade made of Ti-6Al-4V alloy .....</b>  | 102 |
| Jan Krčil, Jan Holec, Jakub Horník, Pavlína Hájková, Elena Čižmárová and Vladimír Mára  |     |
| <b>19. Application of metallography in solving of manufacturing defects of galvanically plated polymers .....</b>                             | 107 |
| Petr Podzimek Zuzana Andršová and Pavel Kejzlar   |     |
| <b>20. The use of metallography for examination of causes of surface defects on visual parts.....</b>   | 113 |
| Zuzana Andršová and Pavel Kejzlar   |     |
| <b>21. Influence of microstructure on machinability of materiál and its final surface quality .....</b>                                       | 118 |
| Zina Pavloušková, Miroslava Horynová, Lenka Klakurková, Martin Juliš, Pavel Gejdoš and Michaela Remešová                                      |     |
| <b>22. Application of Metallographic Analysis Techniques for Detection and Identification of Spray Paint Defects .....</b>                    | 124 |
| Michaela Remešová, Lenka Klakurková, Ivana Ročňáková, Ladislav Čelko, Lucie Páleníková and Jozef Kaiser                                       |     |
| <b>23. Metalografické hodnotenie vzoriek odobratých z dlhodobo prevádzkovej tlakovej nádoby reaktora JE Bohunice .....</b>                    | 130 |
| Miloš Baľák, Jana Petzová, Martin Březina, Michal Kapustnák a Michal Hajas  |     |
| <b>24. Combining 3D scanning with standard microscopy methods for assessment of pitting corrosion in turbine blades .....</b>                 | 137 |
| Petra Bubliková, Vlastimil Habrcetl, Pavel Mareš, Roman Janura, Alena Kobzová and Zuzana Vávrovcová   |     |
| <b>25. Havárie oběžné lopatky NT rotoru parní turbíny 200 MW a možnost eliminace dalších havárií tohoto typu .....</b>                        | 143 |
| Josef Kasl, Miroslava Matějová a Jakub Mrštík   |     |
| <b>26. Influence of the surface condition of specimens on the size of coherently diffracting domains .....</b>                                | 151 |
| Jakub Klečka, František Lukáč and Martin Dudr   |     |
| <b>F2. Příprava metalografických vzorků, nejčastější chyby při přípravě .....</b>   | 157 |
| David Černický  |     |
| <b>F6. Technika LAM PLAN pro přípravu metalografických vzorků .....</b>   | 158 |
| Libor Keller, Radovan Marin   |     |
| <b>27. Al-Fe chips processed by high-energy ball milling and spark plasma sintering .....</b>   | 162 |
| Vojtěch Kučera, Filip Průša and Dalibor Vojtěch   |     |
| <b>28. AZ31 and WE43 alloys for biomedical applications.....</b>  | 169 |
| Drahomír Dvorský, Jiří Kubásek and Dalibor Vojtěch  |     |
| <b>29. Characterization of polymer-organic composite materials .....</b>  | 176 |
| Ludmila Kučerová and Štěpán Jeníček   |     |
| <b>30. Metallographic and fractographic evaluation of 3D-printed titanium samples to eliminate unsatisfactory mechanical properties .....</b> | 177 |
| Michaela Fousová, Tereza Stejskalova and Dalibor Vojtech  |     |
| <b>31. The effect of solution treatment temperature on plastic deformation and fracture mechanisms of beta-titanium alloy.....</b>            | 183 |
| Jaroslav Málek, František Hnilica, Sonia Bartáková and Jaroslav Veselý  |     |

|   |            |
|---|------------|
| <b>32. The Role of Different Atmospheric Plasma Spray Parameters on Microstructure of Abradable AISi-polyester Coatings .....</b>   | <b>189</b> |
| David Jech, Ladislav Čelko, Pavel Komarov, Jindřich Ziegelheim, Zdeněk Česánek and Jan Schubert   |            |
| <b>33. Assessment of surface treatment of shaft rings in contact with radial seals .....</b>  | <b>195</b> |
| Jan Procházka, Bohumil Cejka and Martin Bystriansky   |            |
| <b>34. Investigations of Wettability of Wear Resistant Coatings Produced by Atmospheric Plasma Spraying .....</b>   | <b>201</b> |
| Pavel Komarov, Ladislav Čelko, David Jech, Martin Papula, Karel Slámečka, Miroslava Horynová, Lenka Klakurková and Jozef Kaiser   |            |
| <b>35. Materialography at the Central European Institute of Technology: Research and service for industrial partners .....</b>  | <b>207</b> |
| Ladislav Čelko, Martin Juliš, Ondřej Man and Jiří Švejcar   |            |
| <b>36. Failure mechanism of yttria stabilized zirconia atmospheric plasma sprayed thermal barrier coatings subjected to calcia-magnesia-alumino-silicate environmental attack .....</b> | <b>208</b> |
| Ladislav Čelko, David Jech, Pavel Komarov, Michaela Remešová, Karel Dvořák, Ivo Šulák, Bedřich Smetana and Karel Obrtlik  |            |
| <b>37. Failure analysis of Corrugated Hoses.....</b>  | <b>214</b> |
| Lenka Klakurková, Miroslava Horynová, Martin Juliš, Pavel Gejdoš, Lucie Páleníková and Jiří Švejcar   |            |
| <b>38. Analysis of damage of solder joint of heat exchanger .....</b>   | <b>220</b> |
| Pavel Gejdoš, Lenka Klakurková, Martin Juliš, Miroslava Horynová, Lucie Páleníková and Jiří Švejcar   |            |
| <b>39. Causal analysis of damage of a cover .....</b>   | <b>226</b> |
| Lucie Páleníková, Lenka Klakurková, Pavel Gejdoš, Michaela Remešová, Martin Juliš and Ladislav Čelko  |            |
| <b>40. Analysis of causes of fractures of terminal board bolts .....</b>  | <b>232</b> |
| Jiří Švejcar, Lenka Klakurková, Martin Juliš, Pavel Gejdoš, Michaela Remešová and Lucie Páleníková  |            |
| <b>41. Evaluation of titanium carbonitride particles using image analysis and assessment of their impact on machinability .....</b>   | <b>239</b> |
| Petr Martínek, Jana Míšková and Petr Sláma  |            |
| <b>42. Effects of heat treatment on microstructure of high-strength manganese-silicon steels .....</b>  | <b>245</b> |
| Dagmar Bublíková, Štěpán Jeníček, Kateřina Opatová, Bohuslav Mašek  |            |
| <b>43. Vliv mechanického namáhání za vysokých teplot na vlastnosti ocelí určených na výrobu opláštění paliva pro reaktory IV. generace .....</b>  | <b>252</b> |
| Zbyněk Špirit, Michal Chocholoušek a Marek Šíma   |            |
| <b>44. The effect of bainitic hold temperature on microstructure and mechanical properties of TRIP steel .....</b>  | <b>259</b> |
| Ludmila Kučerová  |            |
| <b>45. Quantitative evaluation of secondary phases in a weld joint made of COST F and FB2 creep resistant steels .....</b>  | <b>260</b> |
| Dagmar Jandová  |            |
| <b>46. Structural changes of hot work tool steel due to heat load .....</b>   | <b>267</b> |
| Stanislav Krum, Františka Pešlová, Jakub Horník and Maxim Puchnin   |            |
| <b>47. Effect of Chemical Composition and Heat Treatment Parameters on the Structure and Properties of Vanadis 23 and Vanadis 30 PM High-speed Steels .....</b>                         | <b>272</b> |
| Jana Sobotová, Martin Kuřík and Jakub Lacza   |            |

|   |     |
|---|-----|
| <b>48. Možnost výskytu Widmanstättenovy struktury v ocelových odlitcích .....</b>                           | 279 |
| Josef Odehnal, Josef Jakub a Růžena Fikrlová  |     |
| <b>49. Analýza struktury Hadfieldovy oceli .....</b>  | 286 |
| Vojtěch Průcha, Zdeněk Jansa, Jiří Šimeček, Ondřej Žďánský a Antonín Kříž                                   |     |
| <b>50. Analýza kovového dílu ze svářkového železa z konstrukce kupole plzeňského hlavního nádraží .....</b> | 293 |
| Miroslava Matějová, Růžena Fikrlová a Josef Kasl  |     |