OBSAH

Státní odborný dozor, vyhláška č. 73/2010 ..... **1**
Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR

Nové normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 a ČSN EN 61140 ed. 3 ..... **19**
Ing. Vladimír Macháček, Technická inspekce ČR
Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Nejčastější chyby v revizních zprávách elektrických instalací a elektrických zařízení **67**
Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR

Proudové chrániče, chyby při montážích a revizích, praktické příklady **97**
Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR
Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Ochrana proti přepětím a přepěťová ochranná zařízení ČSN 33 2000-4-443, ČSN 33 2000-5-534 ..... **129**
Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce ČR

Měření přepěťových ochran (SPD) • Kontrola stavu SPD při revizi LPS dle ČSN EN 62305-4 ..... **155**
Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Mokré prostory v bytové a administrativní výstavbě – „prostory normální" (koupelny, bazény, sauny atd.) **169**
Ing. Vladimír Macháček, Technická inspekce ČR

Vzor revizní zprávy **217**