

Obsah

Úvod	6
I. O b e c n á č á s t	9
1. Zařízení pracoviště	9
2. Zhotovování výbrusů a preparátů	10
3. Polarisáčn� mikroskop — centrace a kalibrace mikro- metrické škály	14
4. Pozorování v procházejícím a napadajícím sv�tle	15
5. Pr�hlednost, pr�svitnost a nepr�hlednost minerálů	17
6. Omezení minerálů	18
7. Stavba krystalů	20
8. Štěpnost krystalů a dvojčatění	22
9. Index lomu sv�tla minerálů	25
10. Hmoty isotropn� a anisotropn�	27
11. Stanoven� dvojlomu	28
12. Barva minerálů a pleochroismus	31
13. Stanoven� zh�šení	32
14. Určení r�zu délky	34
15. Stanoven� optick�ho charakteru	36
16. Stanoven� �hlu optick�ch os	42
17. Optick� anomalie	45
II. S p e c i � l n � � c � s t	50
A. Pozn�mky k ur�čovac� �asti	50
B. P�ehled technick�ch hmot zařazen�ch v kl�či	52
C. �ast ur�čovac�	55
Seznam literatury	204
Rejstř�k	205