

## O B S A H

str.

Úvod .....	3
1. Základní definice .....	5
<b><u>Číslicově řízené obráběcí stroje</u></b>	
2. Základní pojmy a třídění obráběcích strojů .....	5
3. Směry ve vývoji obráběcích strojů .....	8
4. Charakteristické znaky konstrukce NC obráběcích strojů .....	9
5. Konstrukční uspořádání NC strojů .....	11
5.1 Stavebnice strojů pro opracování rotačních součástí .....	11
5.2 Stavebnice strojů pro oprac. skřínovitých a plochých souč. ....	17
5.3 Řada svislých soustruhů .....	24
6. Tuhost .....	25
6.1 Statická tuhost .....	26
6.2 Tuhost styků .....	28
6.3 Dynamická tuhost - kmitání .....	31
6.4 Trhavé pohyby .....	37
7. Hlavní pohony NC obráběcích strojů .....	40
7.1 Stupňovitá změna otáček .....	41
7.2 Plynulá změna otáček .....	49
7.3 Polohování vřeten .....	52
8. Vřetena a jejich uložení .....	54
8.1 Vřetena .....	54
8.2 Uložení vřeten .....	58
9. Vedlejší pohony NC obráběcích strojů .....	63
9.1 Spojkové pohony .....	66
9.2 Elektrohydraulické pohony .....	67
9.3 Elektrické pohony .....	71
9.4 Pohony krokovými pohony .....	72
9.5 Obecné požadavky na kostrukci pohonu posuvu .....	74
9.6 Uložení kuličkových šroubů .....	78
10. Odměřovací zařízení .....	82
10.1 Rozdělení odměřovacích zařízení .....	82
10.2 Přímé a nepřímé odměřování .....	83
10.3 Přehled hlavních typů odměřovacích zařízení .....	85
10.4 Připojení odměřovacích zařízení na stroj .....	92
11. Vedení NC obráběcích strojů .....	93
11.1 Vedení valivé .....	94
11.2 Vedení hydrostatické /aerostatické/ .....	97
11.3 Vedení servostatické .....	99
11.4 Vedení kluzné s obložením .....	99
12. Automatická výměna nástrojů .....	104
12.1 Hlavní druhy systémů automatické výměny nástrojů .....	104
13. Ustavení polohy /indexace/ .....	112
14. Teplotní stabilizace .....	117
14.1 Účinky tepla v obráběcích strojích .....	117
14.2 Zdroje tepla v obráběcím stroji .....	119
14.3 Eliminace teplotních vlivů .....	119

15. Skupinové nasazení NC strojů .....	123
16. Výrobní systémy pro obrábění .....	126
16.1 Vysvětlení významu vybraných pojmu .....	133
16.2 Realizace integrovaných výrobních úseků .....	137
16.3 Pružné výrobní systémy pro obrábění .....	148

### Tvářecí stroje

1. Úvod .....	149
2. Základní pojmy a třídění .....	149
3. Pracovní cyklus tvářecího stroje .....	152
4. Akumulace energie .....	153
4.1 Přímý pohon .....	154
4.2 Nepřímý pohon .....	154
4.3 Stupeň využití energie setrvačníku .....	155
4.4 Stupeň využití energie plynového akumulátoru .....	156
5. Pohony mechanických lisů .....	158
5.1 Převodové systémy ozubených kol .....	158
5.2 Mechanizmy s přímočarým vratným pohybem .....	161
6. Pohony hydraulických lisů .....	162
6.1 Základní pojmy a třídění .....	162
6.2 Základní charakteristika přímého a nepřímého pohoru .....	165
6.3 Přenos tlakové energie .....	166
7. Mechanické tvářecí stroje .....	170
Výstředníkové a klikové lisy .....	171
7.2 Kolenové lisy .....	179
7.3 Hřebenové lisy .....	180
7.4 Šroubové lisy .....	180
7.5 Vodorovné kovací automaty .....	182
7.6 Postupové automaty .....	183
8. Hydraulické tvářecí stroje .....	184
8.1 Rozdělení hydraulických lisů .....	185
9. Součásti hydraulických lisů .....	187
9.1 Čerpadla .....	187
9.2 Akumulátory .....	193
10. Číslicově řízené tvářecí stroje .....	197
11. Integrované výrobní úseky pro tváření .....	201

### Manipulační zařízení

1. Úvod .....	204
2. Klasifikace manipulačních zařízení .....	205
3. Kinematika manipulačních zařízení .....	209
4. Pohony manipulačních zařízení .....	211
5. Výstupní hlavice .....	217
6. Principy řízení manipulačních zařízení .....	218
7. Základní parametry a provedení manipulačních zařízení .....	222
 Literatura .....	225
Obsah .....	226