

Obsah	Strana	
0	Předmluva	7
1	Účel	8
2	Rozsah použití	8
3	Rozsah platnosti	8
4	Zóny pro posuzování	9
5	Podmínky posuzování	11
5.1	Pozice	11
5.2	Podmínky osvětlení	11
5.2.1	Jas a barevná teplota (exteriér/interiér)	11
5.2.2	Úhel dopadu osvětlení	12
5.2.3	Orientace světelného zdroje	12
5.3	Vzdálenost pro pozorování	12
5.4	Doba pozorování	13
5.5	Dohoda o cílech	13
5.5.1	ppm a rozsah platnosti	13
5.5.2.	Stav kvality	14
5.5.3	Zjišťování stavu kvality	15
5.5.4	Speciální ujednání o ppm	15
5.6	Zajištění porovnatelnosti zkušebnímu personálu a předpisů – srovnání standardů pro posuzování	15
5.7	Zacházení se vzory maximálně tolerovatelného stavu procesu (vzorky MTP) a mezními vzorky	18
6	Definice znaků / projevy vad	21
7	Přejímací kritéria	27
7.1	Znaky se stanovením tolerance	27
7.2	Počítatelné znaky	27
7.2.1	Klasifikace	27
7.2.2	Přípustná hustota / četnost výskytu	27

8	Metoda vyhodnocování	27
9	Různé	27
10	Příloha	27
10.1	Tabulka s příklady pro znaky se stanovením tolerance	28
10.2	Tabulky s příklady počítatelných znaků podle tabulky 10.1	32
10.2.1	Příklad klasifikace podle velikosti a přípustné četnosti	32
10.2.2	Příklad klasifikace podle minimální vzdálenosti mezi jednotlivými vadami	32
10.3	Tabulka s příklady pro doby pozorování relevantní pro praxi	33
10.4	Příklad výpočtu ppm s uvážením podílu nezaznamenaných vadných jednotek	34
10.5	Obrazový katalog pro projevy znaků	34
10.6	R & R hodnocení efektivity atributivního měřidla	34
11	Seznam literatury	35