

OBSAH

PIEZOELEKTRINA.

1) PIEZOELEKTRINA	7
1,1 <i>Přímý piezoelektrický zjev</i>	8
1,2 <i>Převrácený piezoelektrický zjev</i>	9
1,3 <i>Statické metody pro studium piezoelektriny</i>	11
1,4 <i>Dynamické metody pro studium piezoelektriny</i>	17
1,5 <i>Theorie piezoelektriny</i>	19
2) ELASTICKÉ VLASTNOSTI PIEZOELEKTRICKÝCH LÁTEK	24
3) PIEZOELEKTRICKÉ LÁTKY	27
3,1 <i>Křemen</i>	29
3,2 <i>Turmalin</i>	38
3,3 <i>Titaničitany</i>	41
3,4 <i>Vínany</i>	42
3,41 <i>Seignetteova (Rochelleova) sůl</i>	42
3,42 <i>Vínan draselný (DKT)</i>	46
3,43 <i>Vínan ethylendiaminový (EDT)</i>	48
3,5 <i>Fosforečnany</i>	50
3,6 <i>Arseničnany</i>	52
4) PIEZOELEKTRICKÉ RESONÁTORY A OSCILÁTORY	53
5) VLASTNÍ KMITY PIEZOELEKTRICKÝCH VÝBRUSŮ .	54
5,1 <i>Kmity tyčinek a jejich piezoelektrické buzení</i>	54
5,11 <i>Kmity podélné</i>	55
5,12 <i>Kmity ohybové</i>	59
5,13 <i>Kmity torsní</i>	61
5,2 <i>Kmity destiček a jejich piezoelektrické buzení</i>	62
5,21 <i>Kmity tloušťkové</i>	63
5,22 <i>Kmity podélné</i>	64
5,23 <i>Kmity ohybové</i>	67

6) METHODS PRO DEMONSTRACI REZONANČNÍCH KMITŮ PIEZOELEKTRICKÝCH VÝBRUSŮ	67
6,1 Cadyho metoda cvaknutí (<i>click-method</i>)	67
6,2 Cadyho metoda absorpční křivky	69
6,3 Heegnerova metoda elektronkového voltmetru	71
6,4 Giebeho a Scheibeho metoda světélkujících rezonátorů ..	72
6,5 Methoda Chladního obrazců	74
6,6 Methoda akustického pole	74
6,7 Optické metody	75
7) VÝROBA PIEZOELEKTRICKÝCH VÝBRUSŮ A JEJICH MONTÁŽ V DRŽÁCÍCH	77
7,1 Výbrusy křemene a turmalinu	77
7,11 Výběr křemenného materiálu	78
7,12 Řezání křemenných a turmalinových výbrusů ..	82
7,13 Určování optické osy a točivosti křemene	83
7,14 Určování elektrických os a jejich polarity	85
7,15 Určování orientace křemenných výbrusů	87
7,16 Korigování orientace křemenných výbrusů	89
7,17 Broušení a leštění křemenných výbrusů	90
7,18 Pokovování křemenných výbrusů	91
7,2 Výbrusy syntetických piezoelektrických látek	92
7,21 Příprava syntetických piezoelektrických látek ..	93
7,22 Řezání syntetických piezoelektrických látek ...	95
7,23 Broušení a leštění syntetických piezoelektrických láték	96
7,24 Pokovování syntetických piezoelektrických látek	97
7,3 Nastavení frekvence a montáž piezoelektrických výbrusů ..	98
7,31 Vliv mezery mezi výbrusem a elektrodami na frekvenci výbrusu	98
7,32 Vliv tlaku na frekvenci výbrusu	99
7,33 Nastavování frekvence piezoelektrického výbrusu	100
7,34 Montáž piezoelektrických výbrusů v různých typech držáků	101
8) ZVLÁŠTNÍ KRYSTALOVÁ ORIENTACE A ZVLÁŠTNÍ TVAR PIEZOELEKTRICKÝCH VÝBRUSŮ	103
8,1 Piezoelektrické výbrusy s minimálním temperaturním koeficientem (<i>TK</i>).	104
8,2 Zařízení pro automatické měření <i>TK</i> , piezoelektri- ckých výbrusů	107
8,3 Zvláštní ohraničení piezoelektrických výbrusů	109

9) ELEKTRICKÉ NÁHRADNÍ SCHEMA PIEZOELEKTRICKÉHO VÝBRUSU	112
<i>9,1 Stanovení elektrického náhradního shematu piezoelektrického výbrusu a určení jeho elektrických veličin</i>	<i>112</i>
<i>9,2 Stanovení absorpční křivky elektrického obvodu s paralelně připojeným piezoelektrickým výbrusem</i>	<i>117</i>
10) PIEZOELEKTRICKÉ RESONÁTORY JAKOŽTO NORMÁLY FREKVENCE.....	120
11) STABILISACE A BUZENÍ VYSILAČŮ PIEZOELEKTRICKÝMI OSCILÁTORY.....	121
12) MODULACE VYSILAČŮ BUZENÝCH PIEZOELEKTRICKÝMI OSCILÁTORY.....	127
<i>12,1 Modulace amplitudová.....</i>	<i>128</i>
<i>12,2 Modulace frekvenční.....</i>	<i>128</i>
13) THERMOSTATY PRO PIEZOELEKTRICKÉ OSCILÁTORY	129