

O B S A H

	Číslo:	Otázky:	Odpovědi:
		strana	strana
Předmluva			5
I. DÍL: ÚVOD DO METALOGRAFIE			
Všeobecné pojmy	1–23	7	9
P-t diagramy	24–44	8	13
Krystalisace	45–70	10	22
Fáze stabilní a nestabilní	71–104	13	30
Stavba diagramů	1–7	16	34
II. DÍL: METALOGRAFIE			
Vliv rozpuštěné látky na tuhnutí	1–12	19	39
Jednoduché binární soustavy s eutektikem	13–30	20	41
Změna modifikace	31–56	23	49
Chemické sloučeniny tající bez rozkladu	57–82	29	61
Chemické sloučeniny tající s roz- kladem	83–113	33	76
Tuhé roztoky	114–170	39	98
Omezená směsitelnost v kapalném stavu	171–185	46	105
Thermický diagram při omezené směsitelnosti v kapalném stavu	186–204	48	129
Omezená směsitelnost ve stavu krystalickém; Va Roozeboomův typ — eutektoid, stárnutí	205–269	53	141
Omezená směsitelnost v krystalic- kém stavu — IV. Roozeboomův typ	270–289	68	177
Vztah vlastnosti k stavbě dia- gramu	290–309	76	191
Příklady diagramů, jež mají bertholidy	310–338	79	196
Doslov			223