

# Obsah

1. Úvod .....	1
1.1 Spuštění AutoCADu .....	1
1.2 Popis okna AutoCADu .....	3
1.3 Význam tlačítek na myši .....	4
1.4 Zadávání příkazů .....	4
1.5 Ovládání nástrojových panelů .....	5
1.6 Zadávání souřadnic .....	7
2. Práce se soubory .....	8
2.1 Zahájení editace nového výkresu .....	8
2.2 Ukončení práce s AutoCADem .....	8
2.3 Otevření existujícího výkresu .....	8
2.4 Uložení výkresu na pevný disk .....	9
2.5 Uzavření okna s výkresem .....	10
3. Kreslení základních entit .....	11
3.1 Kreslení úsečky .....	11
3.2 Kreslení konstrukčních čar .....	12
3.3 Kreslení kružnice .....	13
4. Práce s obrazovkou .....	16
4.1 Interaktivní změna zobrazení .....	17
4.2 Přednastavená kreslící plocha .....	18
5. Kreslící nástroje a pomůcky .....	19
5.1 Pomocný režim KROK .....	19
5.2 Pomocná mřížka RASTR .....	19
5.3 Nastavení hustoty mřížky RASTR a mřížky pro režim KROK .....	20
5.4 Pomocný režim ORTO .....	20
5.5 Pomocný režim POLÁR .....	20
5.6 Zjednodušené zadávání vzdálenosti .....	21
5.7 Zachycení na významné geometrické pozice .....	22
5.8 Režim automatického uchopení objektu UCHOP .....	24
5.9 Zachycení v dané vzdálenosti od bodu .....	26
5.10 Trasování .....	26
5.11 Měření souřadnic, vzdáleností a ploch, zjištění vlastností entit .....	29
6. Základní editační funkce .....	32
6.1 Vymazání entit .....	33
6.2 Posunutí entit na výkres .....	36
6.3 Otočení entit .....	33

6.4 Změna velikosti entit .....	34
6.5 Kopírování entit .....	34
6.6 Mnohonásobné kopírování entit .....	35
6.7 Zrcadlení entit .....	35
6.8 Vytváření obdélníkového pole entit .....	36
6.9 Vytváření kruhového pole entit .....	36
6.10 Ořezávání entit .....	37
6.11 Přerušení entit .....	37
6.12 Prodloužení entit .....	37
6.13 Protažení entit .....	38
6.14 Změna délky entity .....	38
6.15 Rovnoběžka s entitou v dané vzdálenosti .....	40
6.16 Srážení hran .....	40
6.17 Zaoblení hran .....	41
 7. Bezpríkazová editace - uzly .....	43
7.1 Výběr entit do uzlů .....	43
7.2 Editace pomocí uzlů .....	44
 8. Hladiny, barvy a typy čar .....	45
8.1 Základní operace s hladinami .....	47
8.2 Změna měřítka všech přerušovaných čar na výkres .....	49
8.3 Změna hladiny a měřítka u již existující entity .....	49
8.4 Kopírování vlastností entit .....	51
 9. Šrafování .....	52
9.1 Technologie šrafování .....	54
9.2 Editace šrafování .....	54
 10. Psaní textů .....	56
10.1 Textový styl (písmo) .....	56
10.2 Psaní rádkového textu .....	57
10.3 Psaní odstavcového textu .....	59
10.4 Editace textu .....	61
 11. Kótování .....	64
11.1 Kótovací styl .....	64
11.2 Nastavení kótovacích čar a šipek .....	67
11.3 Nastavení kótovacího textu .....	69
11.4 Automatické umísťování kótovacího textu a šipek .....	71
11.5 Nastavení jednotek kót .....	73
11.6 Nastavení tolerancí .....	74
11.7 Vytváření kót (kótovací příkazy) .....	75
11.8 Editace kót .....	80

12. Bloky, vytváření, editace .....	84
12.1 Vytvoření bloku .....	84
12.2 Vložení bloku (nebo souboru z disku) do výkresu .....	86
12.3 Technologie práce s bloky .....	87
13. Atributy .....	89
13.1 Technologie použití atributů .....	90
14. Kreslení některých dalších entit .....	92
14.1 Kreslení mnohoúhelníka .....	92
14.2 Kreslení obdélníka .....	93
14.3 Kreslení vyplněného mezikruží .....	94
14.4 Kreslení vyplněných desek .....	94
14.5 Kreslení elipsy .....	94
14.6 Kreslení hladké křivky - spline .....	95
14.7 Kreslení bodu .....	96
15. Křivky, vytváření, editace .....	97
15.1 Vytváření křivek příkazem Křivka .....	97
15.2 Editace křivek .....	99
16. Práce s více výkresy, DesignCenter .....	103
16.1 Práce s více výkresy .....	103
16.2 AutoCAD DesignCenter .....	104
17. Tisk výkresu na výstupním zařízení .....	108
17.1 Styl vykreslování .....	108
17.1.1 Barevně závislý styl vykreslování .....	109
17.1.2 Pojmenovaný styl vykreslování .....	112
17.2 Nastavení vzhledu stránky .....	112
17.3 Vlastní tisk .....	114
18. Modifikace pracovního prostředí - úvod .....	116
18.1 Nastavení tlačítkek na myši .....	116
18.2 Nastavení automatického uchopení .....	117
18.3 Nastavení způsobu vybírání entit .....	118
18.4 Nastavení chování uzlů .....	118
18.5 Nastavení pracovních jednotek a přesnosti .....	119
18.6 Prototypové výkresy - šablony .....	119
Rejstřík funkcí podle významu .....	121
Rejstřík funkcí podle abecedy .....	127