

ŽENEVSKÝ AUTOSALON**Bentley, Rolls-Royce**

Studie obřího SUV EXP 9 F a faceliftovaná řada Phantom. 10

Ford B-Max, Infiniti Emerg-E

MiniMPV zaujme dveřmi, japonská studie pohonem. 12

Hyundai, Kia, Toyota

Nová kombi modelů i30 a Cee'd, faceliftovaný typ i20 a ekologická studie FT-Bh. 14

Seat Toledo

Znovuzrozený model se bude vyrábět v Mladé Boleslaví. 16

Ferrari

Supersport F12berlinetta bere dech, v Ženevě se ukázala i vylepšená kalifornia. 18

Volvo, Volkswagen

Kombi-hatchback V40 a Golf Cabrio GTI. 20

Jaguar XF a Range Rover Evoque

„Iks-efko“ dostalo kombi Sportbrake a kompaktní SUV verzi kabriolet. 21

Audi A3 a Mercedes-Benz A

Dvě superhvězdy autosalonu prošpikované technikou, jedna navíc s revolučním designem. 22

Mitsubishi Outlander

Třetí generace kompaktního SUV. 26

Volkswagen Up

Verze na zemní plyn a čtyři koncepty. 26

Pininfarina Cambiano

Studie velkého kupé, které by se mohla chopit Lancia. 28

Hyundai I-oniq

Vize elektromobilu s range extenderem. 29

Dacia, Mercedes-Benz, Tata

MPV Lodgy, E 300 Bluetec Hybrid a studie Megapixel. 30

TESTY A TECHNIKA**Opel Ampera vs. Nissan Leaf**

Revoluční plug-in hybrid proti úspěšnému elektromobilu. 32

Navíc pár faktů k prodeji ampery v Česku.

Honda Civic

Test deváté generace poháněné čtyřválcem 1.8 i-VTEC. 36

Citroën C4

Model v ČR zlevnil a objevila se speciální verze Furio. 55

Audi A4 vs. BMW 3

Srovnání sedanů ve verzích 2.0 TFSI a 328i. 56

Michelin Pilot Alpin

V Rize jsme testovali novinku mezi zimními pneumatikami. 76

Alfa Romeo Disco Volante

Fascinující studie, jež by se mohla dočkat malovýroby. 84

TÉMA**Logistický sklad aut**

Byli jsme se podívat do firmy, která se stará o spojení továrna-dealer. 60

Megatrucky v Evropě

Stál častěji se na silnicích můžete setkat s obřími „třídlínnými“ soupravami. 62

Poruchy turbodmychadel

Co přeplňovacímu systému nejvíce škodí. 74

Doplňky Mercedes-Benz

Stuttgartská značka nabízí stylové věci. 78

Jarní facelift

Pět kroků pro obrodu vašeho auta po zimě. 82

Volkswagen 1.4 TSI

Motor jeví tendence k poruchám rozvodového řetězu. 88