

Obsah

1. Úvod	9
1.1 Spuštění AutoCADu	9
1.2 Popis obrazovky	10
1.3 Význam tlačítek na myši	11
1.4 Zadávání příkazů	12
1.5 Ovládání nástrojových panelů	13
1.6 Zadávání souřadnic	14
2. Práce se soubory	15
2.1 Zahájení editace nového výkresu	15
2.2 Ukončení práce s AutoCADem	15
2.3 Otevření existujícího výkresu	15
2.4 Uložení výkresu na pevný disk	16
3. Kreslení základních entit	17
3.1 Kreslení úsečky	17
3.2 Kreslení konstrukčních čar	18
3.3 Kreslení kružnice	19
4. Práce s obrazovkou	21
4.1 Interaktivní změna zobrazení	22
4.2 Přednastavená kreslící plocha	22
5. Kreslící nástroje a pomůcky	23
5.1 Přepinač zobrazení souřadnic ve stavovém řádku	23
5.2 Pomocná mřížka RASTR	23
5.3 Pomocný režim ORTO	23
5.4 Zjednodušené zadávání vzdáleností	23
5.5 Pomocný režim KROK	24
5.6 Nastavení hustoty mřížky RASTR a mřížky pro režim KROK	24
5.7 Přehled funkčních kláves	24
5.8 Zachycení na významné geometrické pozice	25
5.9 Zachycení v dané vzdálenosti od bodu	26
5.10 Režim automatického vyhledávání a nabízení geometrických pozic - AutoSNAP	28
5.11 Měření souřadnic, vzdáleností a ploch, zjištění vlastností entit	29
6. Základní editační funkce	31
6.1 Vymazání entit	31
6.2 Posunutí entit na výkres	32
6.3 Otočení entit	32
6.4 Změna velikosti entit	32
6.5 Kopirování entit	33
6.6 Mnohonásobné kopirování entit	33
6.7 Zrcadlení entit	33
6.8 Vytváření obdélníkového pole entit	34
6.9 Vytváření kruhového pole entit	34
6.10 Ořezávání entit	34

6.11 Přerušení entit	35	14.6 Kreslení hladké křivky - spline.....	76
6.12 Prodloužení entit	35	14.7 Kreslení bodu.....	77
6.13 Protažení entit	35		
6.14 Změna délky entity	36		
6.15 Rovnoběžka s entitou v dané vzdálenosti.....	37	15. Křivky, vytváření, editace	78
6.16 Srážení hran	37	15.1 Vytváření křivek příkazem Křivka	78
6.17 Zaoblení hran	38	15.2 Editace křivek	80
7. Bezpríkazová editace - uzly	39		
7.1 Výběr entit do uzelů	39	16. Tisk výkresu na výstupním zařízení	83
7.2 Editace pomocí uzelů	39		
8. Hladiny, barvy a typy čar	41	17. Modifikace pracovního prostředí - úvod	85
8.1 Základní operace s hladinami	43	17.1 Nastavení uchopovacího režimu	85
8.2 Změna měřítka všech přerušovaných čar na výkres	44	17.2 Nastavení pracovních jednotek a přesnosti	86
8.3 Změna hladiny a měřítka u již existující entity	44	17.3 Nastavení způsobu vybírání entit	86
8.4 Kopirování vlastnosti entit	45	17.4 Nastavení chování uzelů	87
9. Šrafování	46	17.5 Prototypové výkresy	87
9.1 Technologie šrafování	48		
9.2 Editace šrafování	48		
10. Psaní textů	49	Rejstřík funkcí podle významu	89
10.1 Textový styl (písmo)	49	Rejstřík funkcí podle abecedy	92
10.2 Psaní řádkového textu	50		
10.3 Psaní odstavcového textu	51		
10.4 Editace textu	53		
11. Kótování	55		
11.1 Kótovací styl	55		
11.2 Kótovací styl modifikace geometrie kót	57		
11.3 Kótovací styl modifikace polohy kótovacího textu	59		
11.4 Kótovací styl modifikace způsobu psaní kótovacího textu	60		
11.5 Vytváření kót (kótovací příkazy)	61		
11.6 Editace kót	65		
12. Bloky, vytváření, editace	68		
12.1 Vytvoření bloku	68		
12.2 Uložení bloku jako souboru na disk	69		
12.2 Vložení bloku (nebo souboru z disku) do výkresu	70		
12.3 Technologie práce s bloky	71		
13. Atributy	72		
13.1 Technologie použití atributů	73		
14. Kreslení některých dalších entit	74		
14.1 Kreslení mnohoúhelnika	74		
14.2 Kreslení obdélníka	75		
14.3 Kreslení vyplněného mezíkruží	75		
14.4 Kreslení vyplněných desek	75		
14.5 Kreslení elipsy	76		