

## OBSAH.

	Str.
Úvod a konstanty .....	3— 5
10místné hodnoty $\cos 0^\circ$ — $1^\circ$ . (Tab. I.) .....	6
Smíšené hodnoty goniom. funkcí. (Tab. II.) .....	7—51
Hodnoty arc $0^\circ$ — $120^\circ$ , $0'$ — $60'$ , $0''$ — $60''$ . (Tab. III.) .....	52
Převod míry úhlové na časovou a naopak. (Tab. IV.) .....	53
Převod míry šedesátinné na míru setinnou a naopak. (Tab. V.) .....	54
Geodetické tabulky. (Tab. VI, VIa, VII, VIII.) .....	55—60
Kartografické tabulky. (Tab. IXa, IXb, X, XI.) .....	60—63
Orthometrické opravy. (Tab. XII.) .....	63
Terestrické zakřivení a refrakce. (Tab. XIII.) .....	64
Sférický exces. (Tab. XIV.) .....	64
Tabulky pro kyvadlová měření. (Tab. XV, XVI.) .....	64
Změny tíže zemské s výškou. (Tab. XVII.) .....	64
Příloha A: Opravy z druhé tab. difference.	
Příloha B: Tabulka $\Delta$ : 60.	