

O B S A H

| | |
|--|----|
| Předmluva | 9 |
| Část I | |
| Vlastnosti záření a ochrana před zářením | |
| A. Úvodní údaje | 11 |
| Základní údaje o radioaktivním záření | 11 |
| Druhy radioaktivního rozpadu | 11 |
| Rychlosť radioaktivního rozpadu | 12 |
| Jednotky aktivity | 13 |
| Jednotky dávky záření | 15 |
| Hygienické podmínky práce se zářičí | 19 |
| Radioaktivita životního prostředí | 20 |
| Maximálně přípustné dávky pro vnější ozáření | 20 |
| Maximálně přípustné hodnoty vnitřního zamoření | 21 |
| B. Ochrana před vnějším ozářením | 22 |
| Zásady ochrany | 22 |
| Stínění | 23 |
| Průchod záření hmotou | 23 |
| Průchod úzkého svazku záření gama | 25 |
| Průchod širokého svazku záření gama | 26 |
| Vliv geometrie zdroje a stínění | 27 |
| Stanovení vztušového koeficientu | 28 |
| Výpočet stínění pro záření gama | 33 |
| Obecné zásady výpočtu | 33 |
| Postup při výpočtu stínění | 34 |
| Metody pro rychlý výpočet | 36 |
| Použití univerzálních tabulek (podle Guseva) | 37 |
| Výpočet stínění pro záření beta | 51 |
| Výpočet stínění pro neutronové zdroje | 52 |
| Výběr stínících materiálů | 53 |
| C. Ochrana před vnitřním zamořením | 55 |

Část II

Radiochemická pracoviště pro práci se záříčí

| | |
|--|-----|
| A. Tříděný laboratoří | 57 |
| Pracoviště s uzavřenými záříčí | 57 |
| Pracoviště s otevřenými záříčí | 58 |
| Pracoviště pro práci s otevřenými záříčí I. kategorie | 59 |
| Pracoviště pro práci s otevřenými záříčí II. kategorie | 60 |
| Pracoviště pro práci s otevřenými záříčí III. kategorie | 61 |
| Polohorká pracoviště se záříčí beta a gama | 63 |
| Horká pracoviště pro práci se záříčí beta a gama a pro práci s ozářeným uranem | 64 |
| Horká pracoviště pro práci s čistými záříčí alfa | 66 |
| Horká pracoviště pro práci se záříčí alfa, beta a gama | 66 |
| Automatizovaná pracoviště | 67 |
| Sklady radioaktivních látek | 67 |
| B. Konstrukce laboratorního zařízení a používané materiály | 68 |
| Stoly a digestoře | 68 |
| Uzavřené skříně | 71 |
| Polohorké skříně | 74 |
| Horké komory | 79 |
| Transportní zařízení | 86 |
| Manipulátory | 93 |
| Rukavice a skafandry | 102 |
| Speciální zařízení | 105 |
| C. Větrání a vytápění laboratoří | 108 |
| Systémy větrání a vytápění v různých typech laboratoří | 108 |
| Větrání pracovišť s uzavřenými záříčí | 109 |
| Větrání pracovišť s otevřenými záříčí I. kategorie | 109 |
| Větrání pracovišť s otevřenými záříčí II. kategorie | 111 |
| Větrání pracovišť s otevřenými záříčí III. kategorie | 113 |
| Větrání v laboratořích se střední aktivitou beta-gama | 116 |
| Větrání v laboratořích s velkou aktivitou beta-gama | 116 |
| Větrání v laboratořích s čistými záříčí alfa | 117 |
| Větrání pracovišť se záříčí alfa-beta-gama | 117 |
| Filtry pro pracoviště s otevřenými radioaktivními záříčí | 118 |
| Úvodní úvahy a definice | 118 |
| Filtrace přívodního vzduchu | 120 |
| Filtrace odtahu | 120 |
| Konstrukce a materiál vzduchotechnických zařízení | 125 |
| Zásady opatření proti roznášení radioaktivních látek větráním | 125 |

| | |
|---|-----|
| D. Provedení instalaci | 126 |
| Rozvody elektrického proudu | 126 |
| Sílnoproudé rozvody | 126 |
| Sdělovací zařízení | 129 |
| Rozvody potrubí | 130 |
| Rozvody odpadních vod | 131 |
| E. Měřicí a dozimetrické přístroje | 133 |
| Detekční přístroje | 133 |
| Ionizační komory | 134 |
| Elektrometry | 137 |
| Počítače | 139 |
| Scintilační počítače | 140 |
| Krystalové počítače | 145 |
| Fotoluminiscenční detektory | 145 |
| Jiskrové počítače | 146 |
| Fotografické emulze | 147 |
| Neutronové počítače | 147 |
| Počítací přístroje | 147 |
| Měřiče záření | 152 |
| Přístroje na měření zamoření | 155 |
| Výstražné přístroje | 156 |
| Ostatní metody | 157 |
| Přístroje zahraniční výroby | 157 |
| Dозиметrická kontrola na pracovišti | 161 |
| Stanovení celotělových dávek ionizujícího záření | 161 |
| Stanovení intenzity záření na pracovištích | 162 |
| Kontrola zamoření povrchu místnosti, zařízení a přístrojů | 162 |
| Kontrola zamoření vzduchu | 163 |
| Kontrola zamoření pracovních obleků | 164 |
| Dозиметrická kontrola v okolí pracoviště | 166 |
| F. Provoz laboratoří | 167 |
| Předpisy pro práci s radioaktivními látkami | 167 |
| Desaktivace činidla | 167 |

Část III

Zneškodňování zbytků a volba systému zneškodňování pro různé druhy pracovišť

| | |
|---|-----|
| A. Ochrana životního prostředí | 170 |
| B. Sbírání, přechodné uskladnění a zpracování radioaktivních odpadů | 172 |
| Úvod | 172 |
| Přehled podle typu odpadu | 172 |
| Sbírání tuhého odpadu | 172 |

| | |
|--|-----|
| Sbírání biologického odpadu | 172 |
| Sbírání kapalných odpadů | 173 |
| Sbírání plynných odpadů | 175 |
| Zmenšování objemu odpadů před jejich konečným uložením | 176 |
| Zpracovávání tuhých odpadů | 176 |
| Čištění vod | 177 |
| Trvalé odkládání odpadů | 183 |
| Kapalné odpady velké aktivity | 183 |
| Tuhé odpady velké aktivity | 185 |
| Tuhé odpady malé aktivity | 185 |
| Vypouštění zbytků, nezadřzených technickými opatřeními, do životního prostředí | 185 |
| Literatura | 191 |
| Rejstřík | 193 |