

Obsah

Kapitola	Strana
Teoretický úvod	2
Tabulková část:	
Solaren 60 % Teplota 20 °C ocelové potrubí	6
tlaková ztráta místními odpory	9
měděné potrubí	10
Teplota 40 °C ocelové potrubí	12
tlaková ztráta místními odpory	15
měděné potrubí	16
Teplota 80 °C ocelové potrubí	18
tlaková ztráta místními odpory	21
měděné potrubí	22
Solaren 80 % Teplota 20 °C ocelové potrubí	24
tlaková ztráta místními odpory	27
měděné potrubí	28
Teplota 40 °C ocelové potrubí	30
tlaková ztráta místními odpory	33
měděné potrubí	34
Teplota 80 °C ocelové potrubí	36
tlaková ztráta místními odpory	39
měděné potrubí	40
Solaren 100 % Teplota 20 °C ocelové potrubí	42
tlaková ztráta místními odpory	45
měděné potrubí	46
Teplota 40 °C ocelové potrubí	48
tlaková ztráta místními odpory	51
měděné potrubí	52
Teplota 80 °C ocelové potrubí	54
tlaková ztráta místními odpory	57
měděné potrubí	58