

Obsah

Předmluva	11
A. Obecná část	13
1. Historie plamenové fotometrie	13
2. Princip a charakteristika metody	17
3. Základní pojmy	20
4. Způsoby použití plamenové fotometrie	22
B. Teoretická část	25
5. O emisi a absorpci záření	25
5.1 Základní pojmy	25
5.2 Absorpce záření	29
5.3 Emise záření	31
6. Plamen	36
6.1 Hoření	36
6.2 Struktura plamene	38
6.3 Teplota plamene	41
6.4 Spektrum plamene	43
6.5 Mechanismus excitace v plameni	44
7. Přívod vzorku do plamene	46
7.1 Možnosti přivádění vzorku do plamene	46
7.2 Rozprašování	46
7.3 Velikost kapiček aerosolu	47
7.4 Sedimentace aerosolu	50
7.5 Koagulace aerosolu	50
7.6 Vypařování v mlžné komoře	51
7.7 Vypařování v plameni	53
7.8 Význam teoretických poznatků pro analytickou praxi	54
C. Praktická část	55
8. Přístroje a zařízení	55
8.1 Plyny, zařízení pro jejich uchovávání a čištění, přívod do aparatury a regulace tlaku	55
8.1.1 Vzduch	56

8.1.2 Kyslík	57
8.1.3 Acetylén	58
8.1.4 Vodík	59
8.1.5 Propan a butan	59
8.1.6 Svítiplyn	59
8.1.7 Jiné topné směsi	60
8.2 Hořáky	61
8.2.1 Hořáky s předřazenou mlžnou komorou	61
8.2.2 Hořáky s přímým vstřikem	62
8.2.3 Jiné typy hořáků a zařízení	63
8.3 Rozprašovače	64
8.3.1 Rozprašovače na vlastní energii	65
8.3.2 Rozprašovače na cizí energii	67
8.3.3 Možnosti práce s tuhými vzorky	68
8.4 Mlžná komora	68
8.5 Izolace záření	72
8.5.1 Filtry	72
8.5.2 Monochromátory	74
8.5.3 Spektrografy	78
8.6 Detektory záření	79
8.6.1 Základní pojmy	79
8.6.2 Vakuové fotonky	80
8.6.3 Fotonky plněné plynem	82
8.6.4 Fotoelektrické násobiče	82
8.6.5 Hradlové články	84
9. Přístroje používané pro plamenovou fotometrii	88
9.1 Přístroje pro emisní analýzu	88
9.1.1 Plamenový fotometr Zeiss, model III	88
9.1.2 Plamenový spektrofotometr Unicam SP 900	90
9.1.3 Jiné přístroje	92
9.2 Přístroje pro absorpcní plamenovou fotometrii	94
10. Technika práce na plamenovém fotometru	102
10.1 Zařízení laboratoře	102
10.2 Instalace a justace Zeissova plamenového fotometru, modelu III	102
10.3 Měření na plamenovém fotometru	108
10.3.1 Měření na plamenovém fotometru Zeiss, model III .	108
10.3.2 Měření na plamenovém spektrofotometru	109
10.4 Údržba přístrojů	111
10.5 Příprava roztoků k analýze	113
10.5.1 Volba koncentračního rozsahu	113
10.5.2 Příprava standardů	114
10.5.3 Rozklad a příprava vzorků	115

10.6 Zjišťování výsledků	116
10.6.1 Konstrukce kalibrační křivky	117
10.6.2 Způsoby měření vzorků	119
10.7 Vyhodnocovací postupy k eliminaci rušivých vlivů	120
10.7.1 Metoda modelových standardů	121
10.7.2 Metoda systému kalibračních křivek	121
10.7.3 Metoda korekčních křivek	122
10.7.4 Metoda standardního přídavku	122
10.7.5 Metoda vnitřního standardu	124
10.8 Technika práce v absorpční plamenové fotometrii	126
11. Přesnost a citlivost metody	128
11.1 Přesnost	128
11.2 Citlivost	131
12. Ovlivňování záření jako zdroj chybných výsledků	133
12.1 Transportní rušivé vlivy a jejich eliminace	133
12.2 Rušivé vlivy tuhé fáze a jejich odstraňování	136
12.3 Rušivé vlivy způsobené posuvem rovnováhy v plameni a jejich odstraňování	142
12.4 Zářivé rušivé vlivy a jejich odstraňování	150
12.5 Pufry v plamenové fotometrii	152
12.6 Vliv organických rozpouštědel	153
13. Emisní a absorpční spektrum prvků	156
13.1 Obecné vlastnosti	156
13.2 Spektrum jednotlivých prvků	164
13.2.1 Alkalické kovy	164
13.2.1.1 Sodík	164
13.2.1.2 Draslík	165
13.2.1.3 Lithium	165
13.2.1.4 Rubidium	165
13.2.1.5 Cesium	166
13.2.2 Kovy alkalických zemin	166
13.2.2.1 Vápník	167
13.2.2.2 Stroncium	169
13.2.2.3 Baryum	169
13.2.2.4 Hořčík	170
13.2.3 Měď, stříbro, zlato	171
13.2.3.1 Měď	171
13.2.3.2 Stříbro	172
13.2.3.3 Zlato	172
13.2.4 Zinek, kadmium, rtuť	172
13.2.4.1 Zinek	172
13.2.4.2 Kadmium	172
13.2.4.3 Rtuť	172

13.2.5 Skandium, ytrium, lanthan a vzácné zeminy	173
13.2.6 Bór, hliník	173
13.2.6.1 Bór	173
13.2.6.2 Hliník	173
13.2.7 Gallium, indium, thalium	174
13.2.7.1 Gallium	174
13.2.7.2 Indium	174
13.2.7.3 Thalium	175
13.2.8 Prvky ze čtvrté skupiny periodického systému	175
13.2.8.1 Olovo	175
13.2.8.2 Cín	175
13.2.8.3 Titan	175
13.2.9 Chróm, molybden, vanad, mangan	175
13.2.9.1 Chróm	176
13.2.9.2 Molybden	176
13.2.9.3 Vanad	176
13.2.9.4 Mangan	176
13.2.10 Železo, kobalt, nikl	177
13.2.10.1 Železo	177
13.2.10.2 Kobalt	177
13.2.10.3 Nikl	177
13.2.11 Platinové kovy	177
13.2.12 Někovy	178
14. Praktické použití plamenové fotometrie	179
14.1 Rozbory vod	180
14.1.1 Stanovení sodíku a draslíku	181
14.1.2 Stanovení vápníku	183
14.2 Použití plamenové fotometrie v chemickém průmyslu	185
14.2.1 Stanovení draslíku v kombinovaných hnojivech	185
14.2.2 Stanovení P_2O_5 v technickém trinatriumfosfátu	187
14.2.3 Stanovení vápníku v extrakční kyselině fosforečné	189
14.2.4 Stanovení kysličníků alkalických kovů v kyselině wolframové	191
14.2.5 Stanovení draslíku ve vanadiové kontaktní hmotě	193
14.2.6 Další možnosti využití plamenové fotometrie v chemickém průmyslu	195
14.3 Rozbory krámičitanů, minerálů, rud a hornin	196
14.3.1 Stanovení lithia, sodíku a draslíku v silikátech	196
14.3.2 Stanovení rubidia a cesia	198
14.3.3 Stanovení hořčíku atomovou absorpcí	200
14.3.4 Stanovení sodíku ve vápencích atomovou absorpcí	201
14.3.5 Další možnosti použití	203

14.4 Použití plamenové fotometrie v agrochemii	203
14.4.1 Stanovení draslíku v laktátovém výluhu půd	204
14.4.2 Další možnosti použití	205
14.5 Využití plamenové fotometrie v biochemii	205
14.5.1 Stanovení vápníku v séru a moči	205
14.6 Využití plamenové fotometrie v jiných oborech	206
Doplněk: Tabulka spektrálních liníí a pásů. Navážky sloučenin k pří- pravě některých častěji používaných standardních roztoků	215
Literatura	219
Rejstřík	239