

## Obsah

1 Úvod .....	6
2 Mikromechanismy lomu v reaktorové oceli.....	7
2.1 Tvárný lom.....	7
2.2 Štěpný lom .....	11
3 Přejít křehký-houževnatý lom.....	14
4 Charpyho zkouška .....	16
5 Vliv ozáření na lomové vlastnosti reaktorové oceli .....	22
6 Závěr.....	24
Literatura .....	25
Curriculum vitae.....	29