

Obsah

Úvod	4
Základní informace o systému <i>STATISTICA</i>	4
Produkty řady <i>STATISTICA</i>	5
Nástroje pro analýzu dat	5
Průmyslová řešení a nástroje Six Sigma	6
Podnikové systémy <i>STATISTICA</i>	7
<i>STATISTICA</i> Base	10
Spuštění systému a vstupní tabulky	10
Popis okna při spuštění	10
Získávání vstupních dat	10
Práce s daty ve vstupní tabulce	13
Zobrazování dat	14
Výstupy - pracovní sešity a protokoly	18
Pracovní sešity	18
Protokoly	20
Přizpůsobení systému	21
Statistické řízení procesů	25
Úvod	25
Navrhování experimentů	26
Úvod	26
Experimenty v průmyslu	26
Metody navrhování experimentů v systému <i>STATISTICA</i>	27
2^{k-p} standardní návrhy	28
2-úrovňové třídící návrhy	28
2^{k-p} návrhy maximálně nesmíšené nebo s minimální aberací	28
3^{k-p} a Box-Behnkenovy návrhy	28
Návrhy s 2 a 3 úrovněmi	29
Centrální kompozitní, nefaktoriální experimenty	29
Latinské čtverce, řecko-latinské čtverce	29
Taguchiho robustně navržené experimenty	29
Návrhy směsi a trojúhelníkových ploch	29
Návrhy pro omezené plochy a směsi	29
D- a A- (T-) optimální návrhy	29
Příklad: Test efektivity 4 palivových přísad	30
Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření	35
Úvod	35
Návrh experimentu R&R	35
Analýza experimentu R&R	36

Grafická podpora	37
Metoda rozsahu.....	40
Metoda ANOVA.....	42
Cvičení.....	43
Regulační diagramy.....	45
Úvod.....	45
Obecný účel diagramů pro řízení jakosti	45
Interpretace diagramu.....	45
Určení regulačních mezí	46
Běžné typy diagramů	46
Dávkové řízení jakosti (offline)	47
Nastavení diagramů měřením (X-průměr a R)	48
Provedení testů seskupení.....	50
Průzkumník (Analýza vzorků mimo regulační meze)	51
Přiřazování příčin a akcí	52
Operativní charakteristika (OC)	55
Práce se skupinami	57
Nastavení regulačních diagramů srovnáváním (p, c, Np, u).....	59
Průběžné řízení jakosti (online)	61
Vytvoření projektu.....	62
Nastavení pro použití ve výrobním procesu	63
Aktualizace diagramů	66
Paretova analýza	67
Specializované regulační diagramy	68
Diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé průměry	68
Diagram klouzavých průměrů	70
Diagramy CUSUM	71
Diagramy pro krátké výrobní cykly	74
SixGraph.....	75
Cvičení	76
Analýza způsobilosti procesu	79
Úvod.....	79
Rozsah procesu	79
Specifikacní meze, LSL, USL	79
Potenciální způsobilost (Cp).....	80
Poměr způsobilosti (Cr).....	80
Dolní/horní potenciální způsobilost (Cpl, Cpu).....	80
Korekce (k)	80
Index Cpk	80
Potenciální způsobilost II (Cpm)	81
Výkonnost procesu vs. způsobilost procesu	81
Toleranční meze	81
Ohodnocení normality a prokládání rozdělení.....	81

Indexy způsobilosti procesu.....	83
Způsobilost procesu pro nenormální rozdělení	86
Cvičení	86
 Statistická přejímka	88
Úvod.....	88
Teoretická východiska	88
Chyba alfa a beta.....	88
Pevný přejímací plán.....	88
Přejímací plán postupným výběrem.....	89
 Literatura	91

Literatura 91