

Obsah

1	ÚVOD	7
2	POPIS PROGRAMU GRAFKLAS	9
2.1	Funkce klávesy F 1	11
2.2	Funkce klávesy F 4	11
2.3	Funkce klávesy F 5 a F 6	11
2.4	Funkce klávesy F 7	11
2.5	Funkce klávesy F 8	13
2.6	Funkce klávesy F 9	18
2.7	Funkce klávesy F 10	18
2.8	Použití programu OBRLIB.EXE.	18
3	POPIS FUNKCE OBRÁZKOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ	21
3.1	Popis funkcí ikonového menu	22
3.2	Popis funkce textového editoru obrázkových technologických postupů	29
4	TISK TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ	30
5	TVORBA OBRÁZKOVÝCH SOUBORŮ	34
5.1	Přímé využití programu AutoCAD	34
5.2	Využití programu autocad s nadstavbou gedit	35
5.2.1	Popis obrázkového menu AutoCAD verze 2.6 s nadstavbou GEDIT	38
	Postup při instalování	35
	Popis práce s GEDITem	36
	Popis vykonávacích příkazů GEDITu	39
	Tvorba .BYT souboru	44
5.2.2	Popis obrázkového a ikonového menu AuotCAD Release 11 při práci v SYSKLASS	47
	Tvorba nového výkresu	48
	Modifikace existujícího výkresu	52