

OBSAH

Předmluva	1
<u>1 ÚVOD</u>	2
<u>2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH TVÁŘECÍCH POCHODŮ</u>	3
<u>3 MECHANISMUS PLASTICKÉ DEFORMACE</u>	7
<u>4 TERMOMECHANICKÉ PODMÍNKY TVÁŘENÍ</u>	9
4.1 Metalurgický charakter kovu	9
4.2 Mechanické schéma deformace	10
4.2.1 Schéma hlavních napětí	11
4.2.2 Schéma hlavních deformací	11
4.2.2.1 Nerovnoměrná deformace	12
4.3 Deformační tření	16
4.4 Tvářecí teploty	18
4.4.1 Horní tvářecí teplota	19
4.4.2 Dolní tvářecí teplota	20
4.4.2.1 Podeutektoidní oceli	20
4.4.2.2 Nadeutektoidní oceli	21
4.5 Deformační rychlosť	22
4.5.1 Vliv deformační rychlosti na deformační odpor	23
4.5.2 Vliv deformační rychlosti na tvařitelnost	25
4.6 Deformační odpor	26
4.6.1 Přirozený deformační odpor	27
4.6.1.1 Metalurgický charakter kovu	27
4.6.1.2 Tvářecí teplota	28
4.6.1.3 Velikost deformace	28
4.6.2 Střední přirozený deformační odpor	29
4.6.3 Přídavný deformační odpor	29
4.6.3.1 Součinitel deformačního tření	30
4.6.3.2 Poměrná styková plocha	30
4.6.3.3 Tvar nástroje	30
4.7 Deformační síla	31
4.8 Deformační práce	33
<u>5 VÝCHOZÍ MATERIAŁ PRO TVÁŘENÍ</u>	35
5.1 Vliv vybraných prvků na podmínky tváření	35
5.1.1 Uhlik	36
5.1.2 Mangan	36
5.1.3 Křemík	36
5.1.4 Chróm	37
5.1.5 Nikl	37
5.1.6 Molybden	37
5.1.7 Wolfram	38
5.1.8 Měd	38
5.1.9 Síra	38
5.1.10 Fosfor	39

5.1.11	Kyslík	39
5.1.12	Vodík	39
5.1.13	Dusík	40
5.1.14	Kovy vzácných zemin	40
5.2	Výchozí polotovary	40
5.2.1	Lité polotovary	40
5.2.1.1	Ingotty	40
5.2.1.2	Plynule lité polotovary	43
5.2.1.3	Odstředivě lité duté ingotty	44
5.2.1.4	Tlakově lité bramy	44
5.2.1.5	Sdruženě lité ingotty a složené předvalky	44
5.2.2	Tvářené polotovary	44
5.3	Vady výchozích polotovarů	44
5.3.1	Ingotty	45
5.3.1.1	Vnější vady	45
5.3.1.2	Vnitřní vady	45
5.3.2	Plynule lité ingotty	46
5.4	Povrchová úprava výchozích polotovarů	46
5.4.1	Vysekávání	47
5.4.2	Broušení	47
5.4.3	Obrábění	47
5.4.4	Opalování	47
6	ZÁKLADY OHŘEVU	49
6.1	Fyzikální základy ohřevu	49
6.1.1	Měrná tepelná vodivost	49
6.1.2	Měrná tepelná kapacita	50
6.1.4	Měrná teplotní vodivost	51
6.1.5	Teplotní délková roztažnost	51
6.1.6	Mechanické vlastnosti	51
6.1.7	Tepelná pružnost	52
6.2	Základní veličiny ohřívacího režimu	53
6.2.1	Sázecí teplota pece	53
6.2.2	Rychlosť ohřevu	53
6.2.3	Doba ohřevu	54
6.3	Průvodní jevy ohřevu	55
6.3.2	Oduhlíčení	56
6.3.3	Přehřátí a spálení	57
6.4	Zvláštní způsoby ohřevu	57
6.4.1	Ohřev elektrickým proudem	57
6.4.1.1	Odporový ohřev	58
6.4.1.2	Indukční ohřev	59
6.4.2	Rychlostní ohřev	60
6.4.3	Ohřev v ochranném prostředí	60
6.5	Ohřívací pece	61
6.5.1	Ohřívací pece ve válcovnách	61
6.5.1.1	Hlubinné pece	62
6.5.1.2	Strkací pece	62

9.2.7	Šíření	100
9.2.8	Předstih	102
9.3	Kalibrace válců	103
9.3.1	Základní pojmy kalibrace	103
9.3.1.1	Rozměry kalibrovaných válců	103
9.3.1.2	Horní a dolní tlak	104
9.3.1.3	Skok válců	105
9.3.2	Prodloužení při válcování v kalibrech	105
9.3.3	Rozdělení kalibrů	105
9.3.4	Základní kalibrační řady	107
9.3.4.1	Předvalky a vývalky čtvercového průřezu	107
9.3.4.2	Předvalky a vývalky kruhového průřezu	109
9.4	Válcování předvalků	110
9.4.1	Výrobní program	111
9.4.2	Předvalkové tratě	111
9.4.2.1	Válcování na blokovně	111
9.4.2.2	Válcování na slabingu	115
9.4.2.3	Perspektivy rozvoje	115
9.4.3	Sochorové tratě	116
9.4.3.1	Kalibrace sochorové tratě	117
9.4.3.2	Perspektivy rozvoje	118
9.5	Válcování tvarových vývalků	119
9.5.1	Výrobní program	119
9.5.2	Válcování těžkých tvarových vývalků	119
9.5.2.1	Válcování kolejnic	120
9.5.3	Válcování hrubých, středních a jemných tvarových vývalků	122
9.5.4	Kalibrace tvarových vývalků	123
9.5.5	Válcování drátu	124
9.5.6	Perspektivy rozvoje	126
9.6	Válcování plochých vývalků	126
9.6.1	Válcování tlustých plechů	127
9.6.1.1	Výchozí polotovary	127
9.6.1.2	Výrobní zařízení	128
9.6.1.3	Výrobní postup	130
9.6.1.4	Plátované plechy	131
9.6.1.5	Vývojové směry	132
9.6.2	Válcování tenkých plechů v tabulích	132
9.6.3	Válcování univerzální široké oceli	133
9.6.4	Válcování pásů	133
9.6.4.1	Výrobní zařízení	134
9.6.4.2	Výrobní postup	135
9.6.4.3	Výroba úzkých pásů	136
9.6.4.4	Vývojové směry	136
9.6.5	Válcování pásů zastudena	136
9.6.5.1	Výrobní zařízení	137
9.6.5.2	Výrobní postup	137

<u>10</u>	<u>TAŽENÍ DRÁTU A TYČÍ</u>	142
10.1	Tažení drátu	142
10.1.1	Základní druhy ocelového taženého drátu	143
10.1.2	Vybrané druhy ocelového taženého drátu	144
10.1.2.1	Drát na ocelová lana	144
10.1.2.2	Drát do předpjatého betonu	144
10.1.2.3	Drát pro ocelové kordy a hadicový drát	144
10.1.2.4	Jehlový drát	144
10.1.3	Teoretické základy tažení	145
10.1.3.1	Průběh napětí a deformace	145
10.1.3.2	Výpočet tažné síly	146
10.1.3.3	Tepelný efekt při tažení	148
10.1.4	Tažné stolice	149
10.1.4.1	Stolice s přímočarým pohybem	149
10.1.4.2	Stolice s navíjením	150
10.1.5	Průvlaky	151
10.1.6	Příprava drátu k tažení	152
10.1.7	Technologie tažení	152
10.1.8	Výroba tvarového drátu	153
10.1.9	Tepelné zpracování	154
10.1.10	Pokovování	154
10.2	Tažení tyčí	154
11	<u>LITERATURA</u>	157
	<u>OBRAZOVÁ ČÁST</u>	158