

Obsah.

	Strana
Úvod	3
<i>Oddíl první. Části spojovací</i>	<i>3</i>
I. Spojení nerozebratelná	3
1. Sváření	3
2. Spájení	4
3. Tmelení	5
4. Spojení přehybem	5
5. Nýtování	6
II. Spojení rozebratelná	12
1. Šrouby	12
2. Klíny	19
3. Kolíky	21
<i>Oddíl druhý. Části na přenášení a přeměnu pohybu</i>	<i>25</i>
I. Hřídele transmisní	25
II. Hřídelové spojky	29
1. Spojka objímková	30
2. Spojka kotoučová	30
3. Spojka misková	30
4. Spojka Sellersova	31
5. Spojka zubová	31
5. Spojka kloubová	33
7. Výsuvná spojka zubová	33
8. Spojky třecí	33
III. Ložiska transmisních hřídelů	33
1. Ložiska stojatá	36
2. Ložiska nástěnná (konsolová)	37
3. Ložiska visutá	37
IV. Přenášení síly s hřídele na hřídel	38
1. Ozubená kola	39
2. Třecí kola	45
3. Převod řemenový a lanový	46
V. Přeměna pohybu otáčivého v posuvný vratný nebo naopak	57
Slovníček nesprávných názvů	63