

Obsah

6.3.5. Použití různých textencí	lebšer a doradce V.A.S.A.	95
6.3.6. Inkousty	Katalog inkoustů F.I.S.A.	96
6.3.7. Jednostranné tisky, náročné správování na tiskárnu	Příručka uživatelská F.I.S.A.	96
6.3.8. Nedostatek	lebšer a doradce V.A.S.A.	96
6.3.9. Představení	lebšer a doradce V.A.S.A.	97
6.3.10. Pracovní dokumentace dohlížecího úřadu pro lebšer a doradce V.A.S.A.	lebšer a doradce V.A.S.A.	98
1 Úvod		9
2 Charakteristika pramenů		14
2.1 Písemné prameny		14
2.2 Hmotné prameny		15
2.2.1 Autentické mincovní náčiní		16
2.2.2 Dochované mincovní stroje		16
2.2.3 Mince		16
2.2.4 Ostatní		17
2.3 Verifikáční experiment		18
3 Mincovní kovy – vlastnosti a zpracování		19
3.1 Élektron		19
3.2 Zlato		20
3.3 Stříbro		25
3.4 Billon		29
3.5 Měď a její slitiny		30
3.6 Nikl		36
3.7 Zinek		37
3.8 Železo		38
3.9 Hliník		39
3.10 Cín		40
3.11 Olovo		41
3.12 Platina		42
4 Mincovní technologie		44
4.1 Výroba polotovaru		44
4.1.1 Lité střížky keltských mincí		44
4.1.2 Středověká a novověká mincovna		46
4.1.2.1 Přepalování stříbra		47
4.1.2.2 Zrnění mědi		49
4.1.2.3 Metalurgie mincovní slitiny (sazení a rozpouštění verku)		50
4.1.2.4 Odlévání cánů		52
4.1.2.5 Zpracování cánů		53
4.1.2.6 Finální úprava střížků (klopování, kvečování, bělení)		56
4.1.3 Strojní inovace		57
4.1.3.1 Strojní průbojník		57
4.1.3.2 Stroje na protahování cánů		58

4.2	Výroba razidel	59
4.2.1	Keltská razidla	59
4.2.2	Puncovní technika raného středověku	60
4.2.3	Ručně rytá razidla	61
4.2.4	Kombinace rytí a puncování	62
4.2.5	Mincovní obraz na razidlech válcovacích razicích strojů	63
4.2.6	Zvětšený model mincovního obrazu a redukční stroj	63
4.3	Ražba	64
4.3.1	Ruční ražba	65
4.3.2	Strojní ražba	68
4.3.2.1	Ražba mechanizovaným razidlem	68
4.3.2.2	Ražba válcováním	68
4.3.2.3	Ražba válcováním na taškovém stroji	70
4.3.2.4	Ražba na vretenovém lisu	71
4.3.2.5	Ražba na kloubovém lisu	72
4.4	Dokončovací operace	73
4.4.1	Justování	73
4.4.2	Rolování	74
5	Mincovní stroje	75
5.1	Strojní průbojník	75
5.1.1	Mechanický průbojník s pohybovým šroubem	76
5.1.2	Mechanický průbojník s ozubeným hřebenem	76
5.2	stroje na válcování cánů	77
5.3	Mechanizované razidlo	80
5.4	Válcový razicí stroj	80
5.5	Taškový (kapsový) válcový razicí stroj	81
5.6	Vretenový lis (balanciér)	84
5.7	Kloubový (kolenový) lis	84
5.8	Rolovací stroj	85
5.9	Redukční stroj pro výrobu razidel (pantograf)	86
6	Výrobní defekty na mincích a jejich příčiny	88
6.1	Chyby metalurgických a kovářských operací	88
6.1.1	Řediny	88
6.1.2	Vměstky	89
6.1.3	Přeložky	89
6.1.4	Krajový střížek	90
6.1.5	Stopy po klopování a kvečování	91
6.2	Chyby rytecké	91
6.3	Chyby ražební	93
6.3.1	Výduti	93
6.3.2	Přeražba	94
6.3.3	Dvojráz	95
6.3.4	Pootočení razidla	95

