

OBSAH

Strana

Úvod	7
------------	---

I. část.

A. Závodní místnosti	11
Prostorové poměry	11
Podlahy	11
Cesty na pracovištích	12
Dveře	15
Schody	14
Zábradlí	15
Stavební údržba na budovách	17
Podzemní a podkrovní místnosti	21
B. Zdroje energie	22
Kotelny	22
Strojovny	24
Generátory na plyn	25
C. Ostatní zařízení	27
Transmise	27
Výtahy	32
Dopravní zařízení	35
Jeřáby	39
Konopná lana	40
Ocelová lana	41
Nářadí a pracovní pomůcky	42
Úrazy elektrickým proudem	45
D. Dobývání hmot pro průmysl sklářský a keramický	45
Pískovny	46
Hliniště	51
Kamenolomy	54
Dobývání kaolinu	60
O výbušninách a trhacích pracích	61

II. část.

A. Sklářský průmysl	67
Vývoj	67
Sklářský kmen	67
Prostory	70
Foukání skla	70

	Strana
Ochrana zraku	70
Píšťaly	72
Spalování	72
Ohrazení plošin	73
Tažení tabulí	74
Ostatní druhy skla	75
Vytápění pecí	75
Pánve a plováky	77
Různé operace	79
Pády a nárazy	81
Doprava	82
Brusírny	83
Hlavní příčiny úrazů ve sklářském průmyslu	84
B. Keramický průmysl	85
Výrobky, suroviny	85
Stav závodů	85
Statistiky	86
Doprava	87
Pády	91
Nárazy	92
Oční úrazy	92
Stroje, lisy	93
Mlýny	95
Mísicí stroje	95
Výtahy	96
Mladiství	97
Popáleniny	97
Prach	99
Křemenný prach	100
Zábrana prachu	102
Respirátory	104
Hlavní příčiny úrazů v keramickém průmyslu	105
 III. část.	
A. Pomocné dílny	106
B. Sociální a zdravotní zařízení	117
C. Význam ochranné osobní výzbroje pro pracující	119
D. Tabulka úrazovosti v podnicích keramických	121
F. Seznam literatury	122