

Prameny a zdroje

5

Znalecký posudek ZP 0320/09,
Ing. Jiří Grulich, 2009

09-001KAMPA Park Kampa P1 –
Stavebně-technický průzkum stávající
opěrné stěny (IGP) – Závěrečná zpráva,
Ing. Tomáš Hreus, RNDr. Václav Hušner,
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.,
03/2009

Staroměstský Obecní dvůr, č.p. 800,
Staré Město, U Obecního dvora 9,
Praha 1 – Aktualizace a doplnění sta-
vebně-historického průzkumu. Soupis
hodnotných historických prvků – díl
I., II. a III., Ing. arch. Martina Bártová,
12/2001–02/2012

Obecní dvůr, Staré Město (Staré město,
parc. č. 929, 1032) – Předběžná nálezo-
vá zpráva pro investora, Mgr. Kateřina
Čermáková, Labrys, o.p.s., 2014

Zpráva pro investora o záchranném
archeologickém výzkumu provede-
ném na lokalitě Praha 1 – Malá Strana,
„Celková rekonstrukce budovy“ v ulici
Na Kampě 8, č.p. 515, parc. č. 742/7,
č. HS 714029 A, PhDr. Drahomíra
Frolíková, Ph.D., Archeologický ústav
AV ČR, Praha, v.v.i., PhDr. Luboš Jiráň,
02/2016

Stavebně-historický průzkum domu
č.p. 515, Na Kampě 8, Praha 1 – Malá
Strana, Mgr. Petr Štoncner, 04/2013

Dům č.p. 515/III u Karlova mostu –
prohloubení stavebně-historického
průzkumu, Ing. arch. Jan Veselý,
11/2014–03/2015

Stavebně-technický průzkum a úvodní
statické posouzení objektu č.p. 108,
Loretánské náměstí, Praha 1 –
Hradčany, vypracoval Kloknerův ústav,
04/2010

Stavebně-technický průzkum – fáze II,
vypracoval Kloknerův ústav, 05/2011

Zpráva o nálezu a likvidaci dřevomorky,
Konzea, s.r.o, 11/2011

Inženýrsko-geologický posudek,
podrobný IG průzkum Loretánské
nám. 108/2, Chemcomex Praha, a.s.,
03/2010

Stavebně-historický průzkum,
Mgr. Jan Pařez, Mgr. Miroslav Kovář,
Jakub Hlavatý, Bc. Hana Kovářová,
březen 2010

Doplnění stavebně-historického
průzkumu – Mgr. Klára Nedvědová,
prosinec 2010

Restaurátorský průzkum, vypracoval
JVKoncept, spol. s r.o., 07/2011

Investorská zpráva o zajišťovacím
archeologickém průzkumu, vypra-
coval archeologický ústav AV ČR,
Mgr. G. Blažková, Ph.D., PhDr. Jan
Frolík, CSc., 08/2011

Doplňkový IG průzkum – šikmé vrty pod
základy piliřů, Chemcomex Praha, a.s.,
07/2012

Mykologický průzkum dřevěných
prvků, vypracoval doc. RNDr. et
Mgr. J. Klán, CSc.

Petrologický průzkum a vyhodnocení
kamenných prvků jižní fasády č.p. 108,
Praha-Hradčany, RNDr. Zdeněk Štaffen,
05–06/2013

Znalecký posudek – Stavebně-myko-
logický průzkum nosných dřevěných
prvků arkýře jižního křídla objektu
č.p. 108, Loretánské náměstí, Praha 1,
doc. RNDr. Mgr. Jaroslav Klán, CSc.

Průzkum omítkovin a maltových směsí,
Ing. Jan Válek, Ph.D., Ústav teoretické
a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.,
07/2013

Statický posudek – Posouzení stavu
arkýře a návrh zabezpečení konstrukce,
Ing. Jiří Houra, HSD Statika, 06/2013

Diagnostika a vyhodnocení stavu
keramického obkladu fasády ústřední
budovy bývalých Elektrických podniků

hl.m. Prahy, č.p. 1477, ul. Bubenská 1,
Praha 7, Ing. Milan Hrabánek, Ph.D.,
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův
ústav, 04/2013

Ústřední budova bývalých Elektrických
podniků hl.m. Prahy, Úvodní stavebně-
-technický průzkum, Ing. Milan Rydval,
02/2018

Ústřední budova bývalých Elektrických
podniků hl.m. Prahy, Diagnostika a prů-
zkum pevnosti základových konstrukcí,
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Milan
Rydval, Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D., 2018

Ústřední budova Elektrických podniků
hl.m. Prahy, Správní rada Elektrických
podniků hl.m. Prahy, 1935

Volmanova vila, Jolana Tothová, Marek
Tichý, Radomíra Sedláková, Magdalena
Kurfürstová, Argo 2020

Werichova vila, č.p. 501, Malá Strana,
U Sovových mlýnů 7, Praha 1, Doplnění
stavebně-historického průzkumu,
posouzení návrhu adaptace objektu,
Ing. arch. Martina Bártová, 2013

Revitalizace Masaryková nádraží,
č.p. 1014, Praha 1 – Nové Město,
Hybernská 13, Havlíčkova 2, Na Florenci,
Pasportizace historických prvků, SHP,
Mykologické průzkumy, Pevnostní
zkoušky zdíva, Statická část, Vlhkostní
a salinitní zkoušky zdíva, Restaurátorské
průzkumy, BEKR ART, a.s., Daniela
Hejretová, Petr Srp, ak. soch. Andrej
Šumbera, Ing. arch. Martina Bártová,
RNDr. et Mgr. Jaroslav Klán, CSc.,
Ing. Jan Horský, Ing. Jaroslav Pícha,
Ing. Kateřina Kreislová, Dorothea
Pechová, 2008

Motlův dům, č.p. 761/II, Jungmannovo
náměstí 1, 28. října 2, Praha 1 – Nové
Město, Stavebně-historický průzkum,
Mgr. A. Martin Piša, 2001

Celetná 29, Praha 1, Stavebně-historický
průzkum, Avers, spol. s r.o., 2000

Divadlo Na zábradlí, č.p. 209, Staré
Město, Anenské nám. 5, Praha 1,
Stavebně-historický průzkum,
Ing. arch. Martina Bártová, 2015