

Obsah

1	Úvod	5
1.1	Podnět k záchraně a podklad pro budoucí citlivější řešení	6
1.2	Zachování vypovídací schopnosti	6
1.3	Předmět průzkumu, dokumentace a inventarizace	8
1.4	Místo v procesu zkoumání a dokumentace historických staveb	9
2	Vliv okolností na formu průzkumu a dokumentace	10
3	Standardní průzkum a dokumentace	13
3.1	Přípravná fáze	13
3.1.1	Shromáždění podkladů	13
3.1.2	Zajištění přístupu a spolupráce	14
3.1.3	Vybavení do terénu	15
3.2	Práce v terénu	16
3.2.1	Prohlídka objektu	16
3.2.2	Průzkum jednotlivých prvků	18
3.2.3	Označení dokumentovaného prvku a jeho umístění	23
3.2.4	Oměřování	25
3.2.5	Terénní skici a kresby	26
3.2.6	Fotografování	27
3.2.6.1	Hlavní zásady	27
3.2.6.2	Postup při pořizování snímků	28
3.2.6.3	Fotografování v exteriéru	29
3.2.6.4	Fotografování v interiéru	31
3.2.6.5	Přikládání měřítka	33
3.2.6.6	Záznam barevnosti snímaných prvků	36
3.2.6.7	Ukládání fotografií	36
3.2.7	Využití speciálních měřických metod	36
3.2.8	Využití přírodovědných a technických metod	38
3.3	Zpracování výsledků standardního průzkumu a dokumentace	39
3.3.1	Hlavní zásady	39
3.3.2	Části nálezové zprávy (elaborátu průzkumu)	39
3.3.3	Evidenční list	39
3.3.4	Textová část	41
3.3.4.1	Popis jednotlivých výplní	41
3.3.4.2	Interpretace a hodnocení	44
3.3.4.3	Posouzení technického stavu, doporučení pro péči o dané prvky a pro další průzkum	44
3.3.5	Výkresová a fotografická dokumentace	45

4	Operativní průzkum a dokumentace	49
4.1	Uplatnění OPD	49
4.2	Zjednodušená dokumentace	49
5	Inventarizace	52
5.1	Význam inventarizace	52
5.2	Příprava inventarizace	52
5.3	Způsob zpracování inventarizace	53
5.3.1	Souhrnná zpráva	53
5.3.2	Schéma umístění jednotlivých prvků, jejich označení	53
5.3.3	Inventarizační karty	53
6	Výstupy, tisk, adjustace	58
6.1	Kvalita výstupů	58
6.2	Tisk a adjustace	58
7	Použitá a doporučená literatura	59
8	Příloha:	
	Ukázka nálezové zprávy – Kutná Hora, městský dům čp. 172, 1. patro, druhotně použitá okenní výplň nadsvětlíku pavlačových dveří	61
	Summary	70